


ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
I BETONIARSKI
Czarnecki Wiesław
48-365 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17
NIP 763-000-33-81
zrbibczarnecki@interia.pl, tel. 601 634 425



Otmuchów 10.03.2017

Agencja Rozwoju Nysy


ul. Ogrodowa 4

48-300 Nysa

Pytania do przetargu na Zmianę sposobu użytkowania budynku byłej Wojskowej Komendy
Uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny, II piętro.

1. Czy należy wycenianiać grzejniki CO i powiązanego z nimi osprzetu brak w przedmiarze?
2. Brak zestawienia stolarki proszę o uzupełnienie.
3. Czy należy wycenić stolarkę z rysunku A-14z brak w przedmiarze?
4. Z jakiego materiału mają być wykonane ścianki systemowe WC?

Z.R.B. iB.
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Wiesław Czarnecki



Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: 77 44 81 491
e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl

Nysa, 13.03.2017 r.

**Zakład Remontowo-Budowlany
i Betoniarski
Wiesław Czarnecki
ul. Krzywoustego 17
48-385 Otmuchów**

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do ogłoszonego przetargu: "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny, II piętro", poniżej udzielam wyjaśnień:

1. Nie należy wyceniać grzejników c.o. ani osprzętu, należy wycenić instalację c.w.u i ciepła technologicznego.
2. Zestawienie stolarki w załączeniu.
3. Należy wycenić stolarkę drzwiową z rysunku A-14z, pozycja 41 w przedmiarze, dodatkowo należy wycenić zgodnie z opisem projektu wykonawczego – architektura, drzwi aluminiowe ppoż. Ei-60 Ts: łączące korytarz UM Nysa z korytarzem ARN. Wyposażenie dodatkowe: zamek z dźwignią antypaniczną, trzymacz drzwi elektromagnetyczny, barwa ciemny orzech RAL 8014.
4. Ścianki systemowe WC z atestem, drzwi z domykaniem samoczynnym i zamkiem, materiał zgodny z wytycznymi technicznymi dla ogólnie stosowanych rozwiązań tego typu.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Wyczałkowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a